



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๑๗

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๔/ ๕๗๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการสำรวจ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๓ ครอบคลุม ๓ มิติ ๑. Happy Body ๒. Data Management & Knowledge Management ๓. Employee Engagement ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการองค์กรสร้างสุขดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดกิจกรรมการสำรวจ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการสำรวจ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบและเข้าแผนปรับปรุงหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๓ - ๑๐๖-๑๖

(นางกนกลักษณ์ ดอนดง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

อนุลักษณ์

(นาย

๒๐/๖๕)

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

สรุปผลการสำรวจอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไขและซ่อมบำรุง  
เดินสำรวจเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชั้นที่ 1

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

1. ฝ้าเพดานชำรุด เพิ่มไฟ 36 วัตต์ 1 จุด สวิตช์พัดลม 1 ชุด

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนแผ่นฝ้าทีบาร์
2. เปลี่ยนสวิตช์ใหม่

กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูต

1. ฝ้าเพดานชำรุด 7 czjo

แนวทางแก้ไข

2. เก็บราง 3 เส้น (ห้อง X – Ray)

แนวทางแก้ไข

1. เปลี่ยนแผ่นฝ้าทีบาร์
2. ติดรางใหม่

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ (ห้องโรงเรียนพ่อแม่)

1. ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 8 นิ้ว 2 เส้น

แนวทางการแก้ไข

1. ติดตั้งรางไฟเพื่อเก็บแนวท่อเดินสายไฟใหม่

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1. เก็บรางสายแลน 3 เส้น

แนวทางการแก้ไข

1. ติดรางใหม่

### ชั้นที่ 3

กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

- ซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 5 ตัว เปลี่ยนชาร์ป 2 ชุด เก็บรางสายไฟ

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนก๊อกใหม่
2. เปลี่ยนชาร์ปน้ำทิ้ง

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

1. ฝ้าเพดานชำรุด หลอดไฟ 1 หลอด (ซ่อมหน้าต่างล๊อคไม่ได้)

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนแผ่นฝ้าทีบาร์

### ชั้นที่ 4

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

1. ห้องน้ำก๊อกวงข้าง 1 ชุด ชาร์ปน้ำทิ้ง 6 ชุด

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนก๊อกใหม่
2. เปลี่ยนชุดชาร์ปน้ำทิ้ง

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

1. ฝ้าเพดานชำรุด 1 แผ่น

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนแผ่นฝ้าทีบาร์

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

1. ฝ้าชำรุด 1 กล่อง

แนวทางการแก้ไข

1. เปลี่ยนแผ่นฝ้าทีบาร์